


Nordwall

Keller
Nordwall 120



Nordwall

Keller
Nordwall 124

Position von Kellerwand
und Treppenverlauf vom
Keller zum Hof geschätzt

Hoffläche
Nordwall 124

Kellergeschoß

Objekt: Nordwall 122, 47798 Krefeld
Eigentümer: Irene und Dietmar Bongardt